

Materiale din piele artificială

Îngrijirea

Evitați:

- Evitați excesul de apă și grăsimi, folosiți imediat un prosop de hârtie după curățare pentru a usca suprafața materialului.
- Folosirea produselor de curățare și întreținere a pielii.
- Frecare puternică (de ex. în timpul curățării), care poate deteriora structura materialului.
- Folosirea periiilor aspre, racletelor și bureților cu suprafață aspră.
- Expunerea materialului la lumina directă a razelor solare.
- Expunerea materialului la surse de căldură.
Păstrați distanța de cel puțin 150 cm față de sursă.
- Contactul materialului cu obiecte fierbinți (vase, fier de călcat, uscător etc.).
- Folosirea de substanțe chimice (albitori, solvenți, detergenți, substanțe pe bază de alcool).
- Contactul cu alte materiale care tind să lase culoarea (blugi, materiale în culori intense).
- Lăsarea lichidelor vărsate pe o perioadă mai îndelungată.



 **Lech**

It works!

 **LechTech**


Materiale din piele artificială

Curățarea




Petele și murdăria îndepărtați-o cât mai repede posibil!

Aceasta va garanta un efect mai bun la îndepărtarea lor.



Uscați-o cu prosop de hârtie

Imediat după ce ați curățat-o uscați materialul cu prosop de hârtie.




Adunați resturile

Adunați murdăria de pe suprafața materialului:

- Murdăriile lichide: ketchup, maioneză, iaurt etc. adunați-le cu ajutorul unei lingurițe.
- Murdăriile uscate: praf, pulberi, cenușă etc. îndepărtați-le cu ajutorul aspiratorului. Pentru murdăria uscată nu folosiți apă. Numai după ce conținutul uscat de murdărie a fost îndepărtat de pe suprafața materialului, puteți șterge suprafața acestuia cu o cârpă umedă.
- Murdăria umedă: suc, cafea, vin, băuturi carbogazoase etc., uscați suprafața imediat după scurgere cu un prosop de hârtie absorbant, aplicând-o pe zona vărsării fără a apăsa prea tare.



Pentru a usca materialul, nu folosiți niciodată uscătorul, fierul de călcat sau termoventilatorul etc.



Păstrați umiditatea corectă

Menține o umiditate adecvată în cameră (aproximativ 40% - 60%).



Ștergeți-o cu cârpă

Trebuie să curățați cu cârpă curată, umezită, de preferință o cârpă din microfibră, cu mișcări circulare, apăsând ușor, din exteriorul spre interiorul petelor. Nu uitați să întoarceți permanent cârpa pe suprafața curată pentru a nu măria suprafața murdară. Dacă aceste activități nu aduc rezultate satisfăcătoare, pulverizați pe pată din nou o soluție de apă și săpun gri. După o clipă din nou ștergeți cu cârpa.



 Lech

It works!

 LechTech